



LEGENDA:

- OT1 - wykonane otwory geotechniczne
- I-I' - przekroje geotechniczne

Opinia geotechniczna, dokumentacja badań podłoża gruntowego oraz projekt geotechniczny dla działki nr 1000/5 i 1000/6 ul. Czycza w miejscowości Krzeszowice

Mapa dokumentacyjna

opracował:
mgr inż. Jarosław Zając

skala 1 : 500

zał. 1 000037

Za zgodność
z oryginałem

